



Evidență Service Computerizată

Exemplar client

Detalii Vehicul

VIN : WF0YXTTGYNL22368

Țara înmatriculării :

Data începere garanție : 15.03.2022

Model : Transit/Tourneo Custom 2012



Următorul ITP scadent : 01.03.2026

Motor : 2.0L CR TC DSL PANTHER F

Culoare : FROZEN WHITE

Intervale service : La fiecare 40000 KM sau 24 luni (care survine prima)

Următorul service scadent	Data scadentă	sau pe odometru
10 Ani (200000 km)	08.01.2026 ajustat pentru kilometrii anuali medii curenți parcurși (63526KM) 23.05.2027 în cazul unei călătorii medii normale	200000KM (care survine prima)
Verificare intermediară opțională	23.05.2026	

Reparator	Detalii de lucru	Odometru	Detalii
Hermann GmbH Robert-Bosch-Str. 6 Northeim 37154 GERMANY 05551/988046-60 05551/988046-0 info.ford.northeim@autohaus-hermann.de www.ford-hermann-northeim.de	Data de lucru : 23.05.2025 Număr de lucru : 1750459 	Citire : 160809 KM	Service programat finalizat 8 Ani (160000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire filtru de aer motor Înlocuire curea de transmisie arbore cu came Înlocuire curele de transmisie auxiliare
Hermann GmbH Robert-Bosch-Str. 6 Northeim 37154 GERMANY 05551/988046-60 05551/988046-0 info.ford.northeim@autohaus-hermann.de www.ford-hermann-northeim.de	Data de lucru : 26.09.2024 Număr de lucru : 1704536 	Citire : 119240 KM	Service programat finalizat 6 Ani (120000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată 3 - Trecut Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire lame de ștergător - Față Înlocuire plăcuțe de frână față

Acest document nu constituie dovada calității de proprietar.

Cod tipărire de siguranță : ABRBW20250523DE/0

El este o evidență a datelor stocate în sistemul DSR la momentul tipării.




Data tipării : 11.03.2026

(1) Service Ford Economy: Acest service nu este echivalent cu service-ul standard de rutină și nu este eligibil pentru a susține garanția vehiculului



Evidență Service Computerizată

Exemplar client

Reparator	Detalii de lucru	Odometru	Detalii
<p>Hermann GmbH Robert-Bosch-Str. 6 Northeim 37154 GERMANY 05551/988046-60 05551/988046-0 info.ford.northeim@autohaus-hermann.de www.ford-hermann-northeim.de</p>	<p>Data de lucru : 29.09.2023 Număr de lucru : 221902860</p> 	<p>Citire : 79410 KM</p>	<p>Service programat finalizat 4 Ani (80000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire filtru de aer motor</p>
<p>Hermann GmbH Robert-Bosch-Str. 6 Northeim 37154 GERMANY 05551/988046-60 05551/988046-0 info.ford.northeim@autohaus-hermann.de www.ford-hermann-northeim.de</p>	<p>Data de lucru : 16.12.2022 Număr de lucru : 1575216</p> 	<p>Citire : 40028 KM</p>	<p>Service programat finalizat 2 Ani (40000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuirea uleiului</p>
<p>Emil Frey Hessengarage Am Riederbruch 8 Frankfurt 60386 GERMANY 069420987-0 info@hessengarage.de www.hessengarage.de</p>	<p>Data de lucru : 11.03.2022 Număr de lucru : 556036</p> 	<p>Citire : 0 KM</p>	<p>Service programat finalizat Inspekția Înainte de Livrare Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service</p>

Acest document nu constituie dovada calității de proprietar.

Cod tipărire de siguranță : ABRBW20250523DE/0

El este o evidență a datelor stocate în sistemul DSR la momentul tipării.

Data tipării : 11.03.2026

(1) Service Ford Economy: Acest service nu este echivalent cu service-ul standard de rutină și nu este eligibil pentru a susține garanția vehiculului