



Evidență Service Computerizată

Exemplar client



Detalii Vehicul

VIN : WF0EXXSK7PX013710

Țara înmatriculării :

Data începere garanție : 23.06.2023

Model : V761 CITY VAN

Următorul ITP scadent : 01.06.2026

Motor : 2.0L ECOBLUE

Culoare : FROZEN WHITE

Intervale service : La fiecare 30000 KM sau 24 luni (care survine prima)

Următorul service scadent	Data scadentă	sau pe odometru
12 Ani (180000 km)	18.03.2026 ajustat pentru kilometrii anuali medii curenți parcurși (63332KM)	170396KM (care survine prima)
	26.09.2027 în cazul unei călătorii medii normale	
Verificare intermediară opțională	26.09.2026	

Reparator	Detalii de lucru	Odometru	Detalii
Schwabengarage GmbH - Neu-Ulm Otto-Renner-Str. 2 Neu-Ulm 89231 GERMANY 0731/162-275 0731/162-0 neu-ulm@schwabengarage.de ford-sg-neu-ulm.de	Data de lucru : 26.09.2025 Număr de lucru : 786517 	Citire : 140396 KM	Service programat finalizat 10 Ani (150000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire lame de ștergător - Față
Emil Frey Hessengarage Am Riederbruch 8 Frankfurt 60386 GERMANY 069420987-0 info@hessengarage.de www.hessengarage.de	Data de lucru : 01.07.2025 Număr de lucru : 08302600 	Citire : 127733 KM	Service programat finalizat Service ulei (IOLM) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire ulei și filtru de ulei Service ulei (IOLM)

Acest document nu constituie dovada calității de proprietar.

Cod tipărire de siguranță : CCBK20250926DE/0

El este o evidență a datelor stocate în sistemul DSR la momentul tipăririi.

Data tipăririi : 27.07.2026

(1) Service Ford Economy: Acest service nu este echivalent cu service-ul standard de rutină și nu este eligibil pentru a susține garanția vehiculului



Evidență Service Computerizată

Exemplar client



Reparator	Detalii de lucru	Odometru	Detalii
Emil Frey Hessengarage Am Riederbruch 8 Frankfurt 60386 GERMANY 069420987-0 info@hessengarage.de www.hessengarage.de	Data de lucru : 08.04.2025 Număr de lucru : 06893600 	Citire : 110745 KM	Service programat finalizat 8 Ani (120000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată 1 - Trecut Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire lichid de frână Înlocuire lame de ștergător - Față Înlocuire lamă de ștergător - Spate
Autohaus Hessengarage Am Riederbruch 8 Frankfurt 60386 GERMANY -- info@hessengarage.de www.hessengarage.de	Data de lucru : 05.11.2024 Număr de lucru : 05317200 	Citire : 86153 KM	Service programat finalizat 6 Ani (90000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire filtru de polen/împotriva mirosurilor neplăcute Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire filtru de carburant Înlocuire filtru de aer motor Înlocuire lame de ștergător - Față Înlocuire lamă de ștergător - Spate Înlocuire plăcuțe de frână față
Emil Frey Hessengarage Am Riederbruch 8 Frankfurt 60386 GERMANY 069420987-0 info@hessengarage.de www.hessengarage.de	Data de lucru : 07.05.2024 Număr de lucru : 032439 	Citire : 54868 KM	Service programat finalizat 4 Ani (60000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire ulei și filtru de ulei Înlocuire lame de ștergător - Față
Hessengarage Offenbach Sprendlinger Landstr. 210 Offenbach 63069 GERMANY 069/5800213115 069/5800213100 info@hessengarage.de www.hessengarage.de	Data de lucru : 15.11.2023 Număr de lucru : 00869500 	Citire : 28127 KM	Service programat finalizat 2 Ani (30000 km) Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Înlocuire ulei și filtru de ulei

Acest document nu constituie dovada calității de proprietar.

Cod tipărire de siguranță : CCBK20250926DE/0

El este o evidență a datelor stocate în sistemul DSR la momentul tipăririi.

Data tipăririi : 27.07.2026

(1) Service Ford Economy: Acest service nu este echivalent cu service-ul standard de rutină și nu este eligibil pentru a susține garanția vehiculului



Evidență Service Computerizată

Exemplar client



Reparator	Detalii de lucru	Odometru	Detalii
Autohaus Bergland Alte Papiermühle 4 Wipperfürth 51688 GERMANY 02267-8820-0 info@bergland-gruppe.de bergland-gruppe.de	Data de lucru : 20.06.2023 Număr de lucru : 581069776 	Citire : 10 KM	Service programat finalizat Inspekția Înainte de Livrare Verificare Caroserie & Vopsire finalizată Fără Obiect Alte articole aferente Nu este necesară nicio intervenție service Verificare pentru prevenirea accidentelor

Acest document nu constituie dovada calității de proprietar.

Cod tipărire de siguranță : CCBK20250926DE/0

El este o evidență a datelor stocate în sistemul DSR la momentul tipăririi.

Data tipăririi : 27.07.2026

(1) Service Ford Economy: Acest service nu este echivalent cu service-ul standard de rutină și nu este eligibil pentru a susține garanția vehiculului